

# CARRUXO CT-16 AÑO 2006



## MATRICULA E-0577-BFK



Fecha de inspección: 25/11/2020

Lugar de Inspección:

Persona de contacto:

Inspector:

Solicitante del servicio



## Datos del vehículo

Item	Detalles
Tipo constructivo	TALLERES CARRUXO SL
Marca	CARRUTXO
Modelo II	CT 16
Modelo I	CT 16 0053
Año	2006
Primer registro	15/06/2006
Lugar de último registro (país)	ESPAÑA
Tamaño del neumático delantero izquierdo	445/65 R 22.5
Fabricante del neumático delantero izquierdo	LINGLONG
Modelo del neumático delantero izquierdo	LLA38
Profundidad de los surcos del neumático delantero izquierdo en %	30%
Tamaño del neumático delantero derecho	445/65 R 22.5
Fabricante del neumático delantero derecho	MITAS
Modelo del neumático delantero derecho	AR-01
Profundidad de los surcos del neumático delantero derecho en %	15%
Tamaño del neumático trasero derecho	445/65 R 22.5
Fabricante del neumático trasero derecho	MITAS
Modelo del neumático trasero derecho	AR-01
Profundidad de los surcos del neumático trasero derecho en %	15%
Tamaño del neumático trasero izquierdo	445/65 R 22.5
Fabricante del neumático trasero izquierdo	MITAS
Modelo del neumático trasero izquierdo	AR-01
Profundidad de los surcos del neumático trasero izquierdo en %	0%

## Características relevantes

Item	Estado	Detalles
Sistema de Giro Hidráulico 2º Eje	✓	REZUMES DE ACEITE
Sistemas de Freno Hidráulico	✓	REZUMES DE ACEITE
Estructura	✓	ABOLLADURAS LATERAL IZQUIERDO
Sistemas de Suspensión (Ballestas)	✗	TOPES DE GOMA ROTOS
Focos traseros	✗	NO COMPROBABLE
Lanza de Enganche	✓	BUEN ESTADO
Toma de Fuerza	✓	BUEN ESTADO
Pata de Apoyo	✓	HIDRAULICA DE ACC. MANUAL
Brazo Hidráulico de carga	✗	NO COMPROBABLE
Llanta Delantera Izquierda	✓	OXIDO
Llanta Delantera Derecha	✓	OXIDO
Llanta Trasera Izquierda	✓	OXIDO
Llanta Trasera Derecha	✓	OXIDO

## Historial del vehículo

Item	Detalles
Documento de registro (original/copia) disponible y verificable	✓
Número coincidente de papeles y vehículo	✓

## Condición del vehículo



Resultado satisfactorio



Resultado parcialmente satisfactorio



Resultado no satisfactorio



No comprobable

## Condición del Sistema hidráulico.

Item	Estado	Detalles
Sistema hidráulico trasero		REZUMES DE ACEITE
Tripuntal delantero		
TDF trasero		
TDF frontal		
Enganche de remolque		BUEN ESTADO
Brazos de elevación		NO COMPROBABLE
Eje de elevación		DE ACCIONADO MANUAL

## Condición de ruedas y neumáticos

Item	Estado	Detalles
Condición del neumático delantero izquierdo		30% vida util
Condición de la llanta delantera izquierda		OXIDO
Condición del neumático delantero derecho		15% vida util
Condición de la llanta delantera derecha		OXIDO
Condición del neumático trasero derecho		15% vida util
Condición de la llanta trasera derecha		OXIDO
Condición del neumático trasero izquierdo		0% vida util
Condición de la llanta trasera izquierda		

## Anomalías


- Cuba abollada en el Lateral Izquierdo
- Topes de Goma ballestas para Sustituir
- Rezumes de Aceite Hidráulico Zona Delantera
- Rezumes de Aceite Hidráulico Latiguillos de Giro Ruedas Traseras



Topes de Goma Ballestas



Rezume Aceite



Daños en Cuba



Rezume Aceite



Rezume Aceite

## Tasaciones y Valores de mercado



**CUBA CISTERNA 8000 CARRUXO**  
**5.099 €**

Ref: 340197955 **Particular** Oferta - Otros en Lobio (A CORU&NTILDE;A)

Se vende cuba carruxo de 8000 l, Está solo de trabajar en obras con agua regando,



**CUBA CARRUXO 6000L**  
**4.900 €**

Ref: 375008004 **Particular** Oferta - Otros en Villanueva Del Campo (ZAMORA)

Se vende cuba en perfecto estado de un eje para 6000litros de capacidad, con depresor

La media de Valor de mercado según tasaciones estaría sobre los 11.000€ dada la diferencia de carga

ANOMALIA	IMPORTE ESTIMADO
Topes de goma	80 €
Sustitución latiguillos giro de ruedas	250 €
Daños en cuba	400 €
<b>Base imponible</b>	<b>730 €</b>
<b>Total con IVA</b>	<b>883.30 €</b>

\* Detectado desgaste por uso en neumático TI - TD - DD.

El rezume delantero es necesario verificar antes de estimar